

FOIL SAFE SPRAY CLEANER

Čistič rámov okien je vysoko účinný, čistiaci sprej v aerosólovom balení pre rýchle a efektívne odstránenie odolných nečistôt, škvŕn a pod. z plastových rámov okien a dverí. Vhodný na biele PVC rámy aj rámy pokryté dekoratívnou fóliou, alebo rámy ošetrované práškovým lakovaním a rámy z eloxovaného hliníka. Rýchlo čistí bežné plochy aj ťažko prístupné miesta.

Technické údaje:

Báza	zmes rozpúšťadiel
Konzistencia	kvapalina
Hustota	0,71 g/ml
Bod vzplanutia	-9°C
Obsah prchavých látok (VOC)	100 %



Charakteristika:

- rýchlo pôsobí
- rýchlo zasychá
- pripravený na okamžité použitie
- nezanecháva stopy
- neabrazívny
- viacúčelovo použiteľný
- kompatibilný s väčšinou okenných rámov pokrytých dekoratívnou fóliou
- vhodný na čistenie mnohých druhov lakovaných povrchov

Príklady použitia:

- čistenie okenných rámov z eloxovaného hliníka alebo rámov ošetrovaných práškovým lakovaním
- čistenie väčšiny typov farebných a fóliou pokrytých PVC okenných rámov, parapetov, obkladov, panelov a líšť
- priemyselné čistenie lakovaných povrchov
- odmastenie povrchu pri aplikácii tmelov a lepidiel
- odstránenie čerstvých zvyškov lepidla
- očistenie povrchu od nečistôt, zvyškov lepidiel z ochranných fólií a samolepiacich pásov, nevytvrdených zvyškov PU peny, alebo čerstvých zvyškov tmelov vrátane bitúmenových a pod.

Prevedenie:

Balenie: aerosólové plechovky 750 ml

Farba: bezfarebný

Skladovateľnosť:

Min. 3 roky od dátumu výroby v neotvorenom pôvodnom obale pri teplotách +5°C až +25°C.

Povrchy:

Vhodné povrchy: biele alebo fóliou laminované okenné rámy z PVC, farebné PVC, eloxovaný hliník, ABS, SAN, PC, PMMA, tvrdé PVC, lakované povrchy

Pracovný postup:

Pred použitím nádobu dobre pretrepte. Pre optimálne nanášanie by obsah aerosólu mal mať izbovú teplotu. Dózu udržiajte vo zvislej polohe ventilom nahor, trysku vždy stlačte na maximum.

Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku naneste čistič na povrch a rozotrite čistou, mäkkou handričkou alebo vhodným papierovým obrúskom a dobre zapracujte do povrchu. Nechajte pár minút pôsobiť, zotrite nečistoty a čistý povrch následne vyleštíte čistou suchou handričkou alebo papierovým obrúskom. Vždy pracujte s čistou handričkou, aby nedochádzalo k znečisteniu povrchu. Povrch otierajte vždy jedným smerom. V prípade potreby postup opakujte. Pri práci zaistite dostatočné vetranie. Po skončení práce vyčistite ventil krátkym prestrieknutím trysky v polohe dnom nahor, pokiaľ nebude vychádzať len hnací plyn. Odporúčame vždy vykonať predbežný test znášanlivosti s každým neznámym povrchom.

Pracovná teplota: +5°C až +30°C

Bezpečnosť:

Používajte len v dobre vetranom priestore. Dodržujte bežné podmienky hygieny a bezpečnosti práce. Ďalšie pokyny viď obal výrobku a bezpečnostný list.

Vzhľadom k tomu, že plechovka obsahuje horľavú hnaciu látku, mali by byť pred aplikáciou odstránené všetky možné zdroje zapálenia.

Používajte ochranné rukavice.

Nikdy neaplikujte na zahriaty povrch.

Poznámky:

- Pred aplikáciou odporúčame vykonať test kompatibility
- Neskladujte na priamom slnku